(9) 日本國特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—143324

(5) Int. Cl.³ H 01 L 21/30 G 03 F 7/20 識別記号

庁内整理番号 Z 6603-5F 7124-2H 43公開 昭和59年(1984)8月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 5 頁)

60パターンの形成方法

顧 昭58--15501

②特②出

i

60

願 昭58(1983)2月3日

⑩発 明 者 芦田逸治

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号沖電気工業株式会社内

⑪出 願 人 沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12

号

個代 理 人 弁理士 菊池弘

明 細 費

1. 発明の名称

パターンの形成方法

2. 特許的求の範囲

同一パターンを n 個リピート合成した合成パターンのレチクルを用い、合成パターンを一括熔光し、以後、一パターンまたは複数個のパターンプらして合成パターンを一括熔光することをくり返すことにより、一パターンを少なくとも 1 回、 最高 n 回同一箇所に解光するようにし、かつ各回の解光は 最適解光性の 1/n の 原光性で 地光を行うことを特徴とするパターンの形成方法。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、LSI製造用ウエーハステッパーまたはフォトマスク製造用フォトリピータを用いてウエーハまたはフォトマスク上に所定のパターンを形成する方法に関するものである。

(従来技術)

従来、LSI製造用ウエーハステッパーまたは

フォトマスク製造用フォトリピータを用いて所定のパターニングを行う場合、その前に充分レチクルを検査しても、その検査後、レチクル上のパターンの透明部分に異物が付着すると、形成されるウェーハまたはフォトマスク上のパターンはそれで、 せれ共通の欠陥(繰り返し欠陥)が発生してしまい良品チップが皆無になつてしまうという欠点があった。

フォトマスクの場合は共通欠陥が1ケ位であれば、レーザトリマなどの欠陥停正機で修正することが可能である(ただし、ハードマスクのアイランド状の黒ピンに限る)が、共通欠陥数が2ケとと、修正工数が増えて工数損失が大となるため再増光しなければならないのの形)に接触にである場合は、修正後のパターンエッヂ形状が直線になければならないため、稍度的あるいは工数的に不可能である。

一方、ウェーハの場合は、フォトマスクよりも 更に条件が悪く、現在のところ共通欠陥が発生し た場合の修正方法がない。また、今後できたとしても、1 ウェーハ毎 (全チップにわたつて)に修正するのは著しい工数増加を強いられ、事実上不可能といつても過信ではない。

(発明の目的)

ĥ

(與施例)

以下との発明の一奥施州を図面を参照して説明する。

第 1 図はこの発明の一奥施例に使用するレチク ルで、同一パターンをリピート合成(多面パター

3

クロム膜またはエマルション膜で形成された欠陥か、またはレチクル上に付着した異物である。また、白ピン4ー2とパターンくずれ凹4ー3は、レチクル作製時に発生するクロム膜またはエマルション膜の欠け(透明部)である。

この発明の一寒 施例では、レジストコーテイン

ンで通常 4 チップ合成が望ましい)したパターン を有する。

とのレチクルについて第1図により更に詳述す ると、1 はそのレチクル(ハードレチクルまたは エマルジョンレチクル)、2はパターンセネレー タまたは電子ピーム解光装置により同一パターン (1チップ)を複数個(2個以上)繰り返し解光 (リピート解光)することにより作製したレチク ルバターンで、 2-1 , 2-2 , 2-3 , 2-4 が それぞれ同一のデバイスパターン(1チップ)で ある。この 4 つのデバイスパターン 2 - 1 ~ 2 - 4 から明らかなように、第1回は4個チップ合成し た例である。3は I/C (デバイス)の内部パター ン、4はレチクル欠陥で、その種類としては符号 4-1で示す黒ピン、符号4-2で示す白ピン、 符号4~3で示すパターンくずれ凹、符号4~4 で示すパターンくずれ凸がある。5はクリッドラ インである。さらに、前記レチクル欠陥4につい て詳細に説明を加えると、黒ピン4-1とパター ンくずれ凸4-4は、レチクル作製時に発生する

4

ゲを行いブリベーク(ソフトベーク)が施されたマスク用プランクまたはウエーハに対して、バターニングを行うために、第2凶のレチクルのA,B,C,Dの同一パターンを一括露光する。さらに、レチクルを1チップのピッチサイズでずらしながらリピート蘇光する。

第3図は、符号 9 で示す増光機の走査軌跡のようにレチクルを 1 チップのピッチサイズでずらしながら、マスク用プランクまたはウエーハの場合は勿瞼形状は円形が一般的である) 7 に対してリピート 脚光を行つた様子を示す図である。 この図において、8-1、8-2、8-3……8-n は各デバイスチップのパターン(解光のみ完了していて現像は未だ施されていない状態)、8 はこれらパターン8-1~8-n の全体を表わすパターン群である。

このパターン群 8 の中で A1 , B1 , C1 , D1 はマスク用 プランクまたはウェーハ 7 上にレチクルの合成パターン A , B , C , Dがフォトリピータまたはステッパーの 鄭光楼で第 1 回目の 鮮光により一

括解光されたことを示す。また、A2,B2,C2,D2は第2回目の一括解光を示し、以下同様にしてAn,Bn,Cn,Dnはn回目に一括解光が行われたことを示す。したがつて、図から判断されるように、1チップの中に記号が1ケのものは1回のみ解光されたことを示し、2ケのものは2回(二重解光)、4ケのものは同一パターンが4回(四重解光)解光が行われたことを示す。

第3図の例のごとくディイスチップが矩形配列 されている場合は、四隅の4チップが1回難光、 その4チップを除いた最列の残りのチップが 2回露光(二重離光)され、その他の残りのチップはすべて4回離光(四直離光)される。との適比する。との適比するが避光のの場合ない。との地ではない。との地ではない。とのは第1チップをはないではないというというというというというというというというというというというには、第3図の上下の路光エネルや量で路光すれば、第3図の上下の各最外列以外のパターンは最適端光量

7

いてウエーハステッパーまたはフォトリピータなどでウエーハまたはマスク用プランクを露光する際にレチクルに付着する異物によるレチクル欠陥の発生を解決できる。したがつて、最近使用され始めたレチクル欠陥防止用保護膜を使用する必要がなくなる。

また、この一実施例では、前述のように、各回の解光において最適解光性の 1/n しか解光していないので、チップ毎に n/n 解光する方法に比較して解光時間を短縮することもできる。

なお、第3図において、上下・左右のチップ段外列はチップの路光エネルギ母が正常なパターニングを行うのに不足するため良品のチップが得られないが、通常ウエーハでこの部分のチップは良品の採れない箇所であるから問題はない。この部分も良品としたい場合は、もり一列ないし2列、X方向およびY方向に配列数を増加すればよく全く問題がない。

また、鄭光配列方法は矩形でも円形でもいずれの場合にも適用できることはいうまでもない。

n/n = 通常顔光エネルギ)となる。

とのよりに一実施例では、上下・左右の最外列 以外のパターンは最適解光程 n/n となるが、次に、 それらのパターンにおいて、レチクル欠陥の部分 がどのように露光され如何なる状態になるか考え てみる。いま、マスク用プランクまたはウエーハ に ポジレジストをコーテインクしてパターニング を行り場合を例にとると、黒ピンとパターンくず れ凸は n-1/n 鄭光され、現像後除去される。一方、 白ピンとパターンくずれ凹は 1/n しか露光されな いため、 現 像 してもパターニングされず、欠陥 として現われない。このように一寒筋例では、レ チクル(エマルジョンまたはハードの)上の分割 された各チップに同一箇所に同一形状の欠陥(共 適欠陥)がない限り(あつたとしても同一箇所で なければ可)、すべてのレチクル作製路光機(パ ターンセネレータまたは筧子ピーム路光装置、X 綴路光装置など)により路光される路光以降のブ ロセスが原因で発生するレチクル欠陥の発生およ び、正常なレチクルを作製し、とのレチクルを用

8

さらに、上記一奥施例では、レチクルを1チップのピッチサイズでずらしながらリピート越光する場合について説明したが、レチクル上のチップ合成数によつては2チップ以上のピッチサイズでずらすことも考えられる。

(発明の効果)

各デパイスチップのパターン。

特許出頗人 沖電気工業株式会社

代理人 弁理士 菊 他



4. 図面の簡単な説明


D


第1図ないし第3図はこの発明のパターンの形成方法の一実施例を説明するための図で、第1図はレチクルを示す平面図、第2図はそのレチクルを問易化して示す平面図、第3図は第1図および第2図のレチクルを用いてマスク用ブランクまたはウェーハに対してリピート第光を行つた状態を示す平面図である。

1 … レチクル、 2 … レチクルパターン、 2 − 1 ~ 2 − 4 … デパイスパターン、 3 … I/C (デパイ スの内部パターン)、 7 … マスク用 プランクまた はウエーハ、 8 … パターン群、 8 − 1 ~ 8 − n …


11

12





第 3 図



手 続 補 正 書

昭 和 58年 10月 19日

特許庁長官 若 杉 和 夫 殿

- 1. 事件の表示
 - 昭和58年 特 府 顧 第 1 5 5 0 1 号
- 2. 発明の名称

パターンの形成方法

3. 補正をする者

事件との関係 特 許 出

(029) 沖電気工祭株式会社

4. 代 理 人

- 5. 補正命令の日付 昭和 年 月 日(自発)
- 6. 補正の対象

明細符の発明の詳細な説明の穏

7. 補正の内容

別紙の通り

7. 補正の内容

- 明細售 1 頁 1 7 行「フォトマスク上に」を
 「フォトマスク用プランク上に」と訂正する。
- 2) 同4頁6行「腐光装置により」を「腐光装置などにより」と訂正する。
- 3) 同 5 頁 8 行「フォトマスクの」を「フォトマスク用プランクに」と訂正する。